



< 木崎湖園地・回転滑り台の修繕箇所 >

1 隙間の改善 (写真 1.2.3)

2 梯子の交換 (写真 4)

3 部分的な塗装 (写真 5.6)



写真1 滑り出し部分の危険な隙間をなくす。



写真2 危険な隙間を無くす。(検査器具が通過しないようにする。100mm以下)