



写真3 危険な隙間を無くす。(検査器具が通過しないようにする。100mm以下)



写真4 危険な角度で隙間のある梯子を安全な物に交換する。(同色の新品に交換)



写真 5 塗装




写真 6 塗装